

WinTool 2026.2

Client Installation / Update Anleitung

- setup.exe ausführen um WinTool zu installieren
- Beim ersten Aufruf wird der "DB-Manager" gestartet, welcher die Anwendung mit der WTDaten-Datenbank im Standard Daten Verzeichnis (Public\Documents\WinTool <Version>) verknüpft
- Lokale Lizenzen können unter folgendem Link bezogen werden: <https://license.wintool.com/webdepot/>




Die Ticket-Nr. wird Ihnen per E-Mail zugestellt.

- Detaillierte Informationen zu Lizenzierung, Konfiguration oder auch Verwendung von SQL-Server können in der WinTool Hilfe nachgelesen werden

Installation im Netzwerk (Update)

- Floating- / Werkslizenzen können analog den lokalen Lizenzen bezogen werden (siehe oben)
- Diese sind auf einem Server zu installieren oder zu aktualisieren, auf welchen die Clients Zugriff haben (CodeMeterRuntime / Verzeichnis ISSetupPrerequisites)



- Nach erfolgreicher Installation der Anwendung auf allen Rechnern kann die produktive Datenbank eingebunden werden (DB-Manager). Die Datenstruktur wird angepasst und ist anschließend nicht mehr kompatibel zu früheren WinTool Versionen

System Voraussetzungen

Betriebssystem:	Windows 10, Windows 11 (64bit)
Untertützte MS SQL Server:	MS SQL Server / SQL Server Express 2017 – 2022
Microsoft .NET	Version 8

WinTool 2026.2

Neue Funktionen

DXSearch-Integration bei der Exemplar-Werkzeugauswahl

Beim Hinzufügen eines neuen Exemplars verwendet WinTool nun DXSearch für die Werkzeugsuche, was eine schnellere und effizientere Suche ermöglicht.

Modernisiertes Werkzeuglisten-Grid

Die Werkzeugliste verwendet nun ein neues DevExpress-basiertes Daten-Grid mit verbesserter Performance und Benutzerfreundlichkeit.

Erweiterter Datenkopf im Exemplar Fenster

Das Exemplar Fenster wurde um zusätzliche Felder im Datenkopf ergänzt, sodass mehr relevante Werkzeuginformationen auf einen Blick verfügbar sind.

Verbesserungen

- Eine fehlerhafte Berechnung des Spitzenwinkels (Nasenwinkel) für Werkzeugaufnahmen mit Schneidkonturen 05-05 und 06-13 wurde korrigiert, die seit WinTool 2024.3 aufgetreten war.
- Spitzenwinkel für Werkzeugaufnahmen mit Kontur 05-05 und 06-13 wird jetzt korrekt berechnet
- Wir haben einen Fehler behoben, bei dem die Erfassungsfelder bei neu erstellten Komponenten leer waren.